

各 位

会 社 名 三井金属鉱業株式会社

代表者名 代表取締役社長兼 COO 仙田 貞雄 (コード番号 5706 東証第一部) 問合せ先 経営企画部広報室 東野 健二

(TEL. 03-5437-8028)

# 「東日本大震災」の影響に関するお知らせ(第3報)

当社 三井金属鉱業株式会社(本社:東京都品川区)は、平成23年3月17日付『「東北地方太平洋沖地震」の影響に関するお知らせ(第2報)』にて、当社グループの状況をお知らせいたしましたが、その後の復旧(操業)状況について下記の通りお知らせいたします。

記

#### 1. 復旧状況

- (1) 八戸製錬株式会社 八戸製錬所(青森県八戸市大字河原木、本社:東京都品川区)
  - 引続き余震が続いておりますが、現時点では被害状況の精査をほぼ終え、当初計画しておりました3年に1度の大規模定期修理(以下、大定修)とあわせて、復旧作業をとり進めることにより、6月上旬までに操業を再開できる見込みとなりました。現在、三井金属グループの総力をあげ、一日も早い再開に向け注力しております。
  - なお、お客様に対しましては、大定修に向けて積上げていた在庫や輸入地金、および輸出分の一部調整等によって、供給の維持・確保に努めます。

### (2) 埼玉県上尾地区

#### ①特殊銅箔事業部

- 地震発生以降、操業を停止しておりましたが、4月2日以降、計画停電の可能性の低い 休日に一部の製品について生産を再開いたしました。
- 計画停電は原則実施しないとの4月8日の東京電力株式会社の発表を受け、直ちに定常 操業に向けての準備に入りました。
- 夏季以降につきましては、電力の供給計画が不透明なこともあり、改めて検討いたします。

## ②三井住友金属鉱山伸銅株式会社

- 3 月下旬より操業を再開しており、現在ほぼ定常操業に近いところまで回復しております。また、三重事業所では不足分をカバーすべくフル操業を継続いたしております。
- 夏季以降につきましては、特殊銅箔事業部と同様、改めて検討いたします。

#### ③日本結晶光学株式会社

- 3 月下旬より部分操業を再開しており、現在、定常操業の確保に向け注力しております。
- 夏季以降につきましては、特殊銅箔事業部と同様、改めて検討いたします。
- (3) 三井金属アクト株式会社 石川工場(福島県石川郡石川町、本社:神奈川県横浜市中区)
  - 現在、お客様の需要に合わせた操業を行っています。
- (4) その他当社関連事業所につきましては、現在、通常の操業を行っています。